

道関係施設災害

番号	査定	工事番号	路線(河川)名	復旧費	被災概要
1	2次	3912	道々東瓜幕芽室線		道路決壊 復旧延長 9 <small>メートル</small>
2	〃	1224	〃		〃 〃 10 <small>メートル</small>
3	〃	1263	道々音更新得線		鹿追橋取付道路流失 〃 277 <small>メートル</small>
4	3次	3532	道々鹿追清水線		紅葉橋落橋 〃 41 <small>メートル</small>
5	4次	3910	〃		法面崩壊 〃 18 <small>メートル</small>
6	〃	3909	〃		〃 〃 11 <small>メートル</small>
7	〃	3908	〃		〃 〃 27 <small>メートル</small>
8	2次	1269	道々本別新得線		万代橋護岸流失 〃 77 <small>メートル</small>
9	3次	3533	道々屈足鹿追線		瓜幕橋取付道路流失 〃 38 <small>メートル</small>
10	〃	3500	〃		道路流失 〃 514 <small>メートル</small>
11	〃	3501	〃		〃 〃 83 <small>メートル</small>
12	〃	3502	〃		〃 〃 60 <small>メートル</small>
13	〃	3503	〃		〃 〃 43 <small>メートル</small>
14	〃	3499	道々鹿追糠平線		道路決壊 〃 45 <small>メートル</small>
15	〃	3498	〃		〃 〃 26 <small>メートル</small>
16	4次	3900	〃		〃 〃 10 <small>メートル</small>
17	〃	3901	〃		〃 〃 8 <small>メートル</small>
18	〃	3902	〃		〃 〃 20 <small>メートル</small>
19	〃	3903	〃		〃 〃 22 <small>メートル</small>
20	2次	1223	〃		〃 〃 27.6 <small>メートル</small>
21	4次	3904	〃		〃 〃 59 <small>メートル</small>
22	2次	1218	〃		〃 〃 46 <small>メートル</small>
23	〃	1219	〃		〃 〃 31 <small>メートル</small>
24	〃	1220	〃		〃 〃 35 <small>メートル</small>
25	3次	2874	上幌内川		護岸決壊 〃 41 <small>メートル</small>
26	〃	3115	第2砂防ダム		〃 〃 15 <small>メートル</small>
27	2次	1002	第1砂防ダム		〃 〃 18.5 <small>メートル</small>
28	4次	3899	道々本別新得線		道路決壊 〃 15 <small>メートル</small>
	2次	9本		155,563千円	
	3次	10本		205,191	
	4次	9本		23,517	
	計	28本		384,271	
		上然別地区	然別川		災害助成事業 4カ所
		下鹿追地区	〃		〃 11カ所
		美蔓地区	〃		〃 4カ所
		下幌内地区	〃		〃 4カ所
		鹿追地区	〃		〃 15カ所
		笹川地区	〃		〃 15カ所
		上幌内地区	〃		〃 4カ所
		西上幌内地区	〃		〃 11カ所
		西瓜幕地区	〃		〃 30カ所
	計	9地区		20,987,800千円	〃 98カ所

昭和56年度公共土木施設災害

番号	査定	工事番号	路線名	復旧費	被災概要	
1	2次	1018	上然別西10線		道路法面部崩れ	復旧延長 13メートル
2	〃	1019	〃		〃	〃 53メートル
3	〃	1020	笹川上幌内線		道路流失	〃 284メートル
4	〃	1021	〃		〃	〃 65メートル
5	〃	1022	上幌内東西線		道路路盤決壊	〃 26メートル
6	〃	1023	〃		路盤、法面決壊	〃 157メートル
7	〃	1024	笹川橋西上幌内線		〃	〃 20メートル
8	〃	1025	〃		〃	〃 29メートル
9	〃	1026	〃		〃	〃 24メートル
10	〃	1027	町有牧場線		路盤、法面流失	〃 64メートル
11	〃	1028	〃		〃	〃 82メートル
	計	11カ所		47,217千円	(56年9月3日 三崎検査官)	
12	3次	3557	鹿の沢川		右岸決壊	〃 21メートル
13	〃	3558	鹿追南1線		路盤、法面流失	〃 80メートル
14	〃	3559	鹿追西上幌内線		路盤、法面決壊	〃 35メートル
15	〃	3560	上幌内縦断線		〃	〃 290メートル
16	〃	3561	笹川上幌内線		〃	〃 34メートル
17	〃	3562	〃		〃	〃 58メートル
18	〃	3563	〃		〃	〃 112メートル
19	〃	3564	〃		〃	〃 10メートル
20	〃	3565	上幌内1号線		〃	〃 47メートル
21	〃	3566	鹿追北13線		〃	〃 55メートル
22	〃	3567	瓜幕西32線		路盤、法面流失	〃 71メートル
23	〃	3568	瓜幕24号線		〃	〃 60メートル
24	〃	3569	〃		〃	〃 77メートル
25	〃	3570	〃		〃	〃 84メートル
26	〃	3571	瓜幕西30線		〃	〃 175メートル
27	〃	3572	〃		〃	〃 36メートル
28	〃	3573	西瓜幕27号線		〃	〃 52メートル
29	〃	3574	〃		〃	〃 82メートル
30	〃	3575	瓜幕然別峡線		〃	〃 120メートル
31	〃	3576	〃		〃	〃 240メートル
32	〃	3577	〃		〃	〃 40メートル
33	〃	3578	〃		〃	〃 165メートル
34	〃	3579	町有牧場線(西瓜幕橋)		〃	〃 51.5メートル
	計	23カ所		303,885千円	(56年10月17日19日 斎藤検査官)	
35	4次	4242	美蔓16号線		路盤、法面決壊	〃 77.5メートル
36	〃	4243	美蔓21号線		〃	〃 20メートル
37	〃	4244	〃		〃	〃 56メートル
38	〃	4245	鹿追北7線		〃	〃 26メートル
39	〃	4246	〃		〃	〃 90メートル
40	〃	4247	〃		〃	〃 40メートル
41	〃	4248	鹿追北13線		〃	〃 58メートル
42	〃	4249	〃		〃	〃 16メートル
43	〃	4250	〃		〃	〃 15メートル
44	〃	4251	東瓜幕西部25号線		路盤、法面流失	〃 53メートル
	計	10カ所		41,916千円	(56年10月20日21日 巽検査官)	
	小計	44カ所		393,018千円		

昭和56年度単独災害

番号	工事番号	路線(河川)名 (土木施設)	位置	復旧費	被災概要
45	1	瓜幕29号線	瓜幕		法面決壊 復旧延長 88 <small>メートル</small>
46	2	東瓜幕西18線	東瓜幕		〃 〃 15 <small>メートル</small>
47	3	東瓜幕西17線	〃		側溝土砂たい積 〃 40 <small>メートル</small>
48	4	東瓜幕西部25号線	〃		法面決壊 〃 60
49	5	中瓜幕西21線	中瓜幕		〃 〃 30 <small>メートル</small>
50	6	瓜幕24号	瓜幕		〃 〃 40 <small>メートル</small>
51	7	瓜幕西32線	〃		〃 〃 10 <small>メートル</small>
52	8	笹川橋西上幌内線	上幌内		側溝土砂たい積 〃 550 <small>メートル</small>
53	9	上幌内縦断線	〃		路盤決壊 〃 150 <small>メートル</small>
54	10	鹿追幌内線	幌内		側溝土砂たい積 〃 30 <small>メートル</small>
55	11	シーシカリバツ川(野営橋)	然別国有林内		橋取付道路決壊 〃 18 <small>メートル</small>
56	12	中瓜幕川	東瓜幕		土砂たい積 〃 620 <small>メートル</small>
57	13	ボンチン川	中瓜幕		〃 〃 876 <small>メートル</small>
58	14	幌内川	幌内		〃 〃 490 <small>メートル</small>
59	15	〃	〃		〃 〃 400 <small>メートル</small>
	計	15カ所		4,973千円	
		(公共用施設)			
60	16	然別湖畔駐車場	然別国有林内		決壊 復旧延長 23 <small>メートル</small>
	計	1カ所		802千円	
		(農業用施設)			
61	17	町有牧場	西上幌内		牧道決壊 6カ所
62	18	幌内農道	幌内		道路決壊 復旧延長 300 <small>メートル</small>
63	19	幌内農道橋	〃		木橋流失 1橋
	計			2,290千円	
	小計			8,065千円	
	合計	63カ所		401,083千円	