



土砂崩れ防止用の「ふとんかご」もズタズタ  
(笹川上幌内線)



土砂崩れで道路がふさがれてしまい、通行不能に

(ごみ処理場付近)



すっかり様相が変わってしまったシーシカリ  
ベツ川

(自然ランド)



大きくえぐられた岸辺が災害のものすごさを  
示している

(自然ランド)

