



大洪水に見舞われシャッターをズタズタに
壊された車庫と発電室 (菅野温泉)





道路、農地流亡により露出してしまった
側溝横断管 (西瓜幕地区)

